


Kabel auf der PC Seite
25 pol. Buchse


Kabel auf der Plotter Seite
25 pol. Stecker



Bei längeren Kabel: Abschirmung auf Pin löten

Kabel auf der PC Seite
9 pol. Buchse

Kabel auf der Plotter Seite
25 pol. Stecker



Bei längeren Kabel: Abschirmung auf Pin der Plotterseite löten, andere Seite nicht anschliessen.